

2.4 Igreja Nossa Senhora das Graças

NOME DO BEM CULTURAL: Igreja Nossa Senhora das Graças.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Isabel Christina Garcia Neto CAU: A8995-8

BEM TOMBADO EM: 04 de abril de 2003 pelo Decreto Municipal nº 3.535.

DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM: 2003 / Exercício 2004.

ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora das Graças, s/n, Bairro Nossa Senhora das Graças, Sede-Pará de Minas/MG.

DATA: 07 de novembro de 2013.

HÁ OBRA DE RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO? ()SIM (X)NÃO

HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA? ()SIM (X)NÃO

EM CASO POSITIVO: ()LEI FEDERAL ()LEI ESTADUAL OUTRA



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças

Fachada frontal (foto 01)

Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

ESTRUTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
PILARES E VIGAS EM CONCRETO	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Fachada lateral esquerda (foto 02)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Fachada lateral direita com destaque para alvenaria(foto 03)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Fachada dos fundos (foto 04)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Detalhe da estrutura (foto 05)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

COBERTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
BEIRAL	100%	-	-
CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	100%	-	-
ESTRUTURA (madeira)	100%	-	-
TELHAS EM AMIANTO Obs. As telhas originais eram em amianto	100%	-	-
COROAMENTO (platibanda)	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças

Vista do beiral e telhas(foto 06)

Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças

Vista platibanda (foto 07)

Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças

Vista da torre e seu coroamento (foto 08)

Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

ALVENARIAS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
TIJOLOS	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum aparente dano verificado.		



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Vista da alvenaria interna (foto 09)
Imagem: Isabel Garcia-06/11/2013



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Fachada lateral direita com destaque para alvenaria(foto 03)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

REVESTIMENTO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
PEDRAS (quartzito: exterior)	100%	-	-
PINTURA EXTERNA	100%	-	-
PINTURA INTERNA	100%	-	-
REBOCO	100%	-	-
ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano verificado.		



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Graças Revestimento externo em pedra (foto 10)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Pintura externa (foto 11)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Pintura interna (foto 12)
Imagem: Isabel Garcia-06/11/2013



Pará de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças
Elemento artístico aplicado externo (foto 13)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

VÃOS E VEDAÇÕES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
BANDEIRAS	100%	-	-
JANELAS	100%	-	-
PORTAS	100%	-	-
ENQUADRAMENTO (massa)	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		



Par  de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças

Porta principal (foto 14)

Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Par  de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças

Porta lateral (foto 15)

Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Par  de Minas - Igreja Nossa Senhora das Graças

Vista da Janela (foto 16)

Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

PISOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
PEDRA (granito interno)	100%	-	-
LADRILHO HIDRÁULICO	95%	5%	-
CERÂMICA	100%	-	-
PEDRA (granito externo)	100%		
PISO DO PASSEIO (Placas pré-fabricadas de cimento)	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Verificado no ladrilho hidráulico desgaste superficial devido ao uso.		





Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Piso granito interno (foto 17)
Imagem: Isabel Garcia-06/11/2013



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Ladrilho hidráulico (foto 18)
Imagem: Isabel Garcia-06/11/2013



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Piso granito externo (foto 19)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Passeio (foto 20)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

FORROS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
GESSO	100%	-	-
PLACAS ACÚSTICAS (nave)	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	No forro em gesso, sobre a capela-mor e no forro de placas acústicas, nenhum dano verificado.		



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Forro em placas acústicas (foto 21)
Imagem: Isabel Garcia-06/11/2013




Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Forro em gesso (foto 22)
Imagem: Isabel Garcia-06/11/2013

ELEMENTOS INTEGRADOS EXTERNOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
CRUZEIRO	100%	-	-
ESCADA	100%	-	-
RAMPA	100%	-	-
RELÓGIO	100%	-	-
TORRE	100%	-	-
PORTADA	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Os elementos integrados externos encontram em bom estado de conservação.		



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Forro em placas acústicas (foto 14)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Forro em gesso (foto 23)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Rampa na lateral direita com guarda-corpo (foto 24)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Torre e seu coroamento (foto 08)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Relógio (foto 25)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

AGENCIAMENTO EXTERNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
POSTES DE ILUMINAÇÃO	100%	-	-
JARDIM	100%	-	-
GRADIL DO JARDIM	80%	20%	-
DANOS VERIFICADOS	O gradil do jardim apresenta alguns pontos com ferrugem.		



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Jardim e poste de iluminação (foto 26)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Detalhe de ferrugem no gradil (foto 27)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

INSTALAÇÕES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100%	-	-
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO () SIM (X) NÃO	-	-	-
SISTEMA DE SEGURANÇA () SIM (X) NÃO	-	-	-

ANÁLISE DO ENTORNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO ENTORNO	80%	15%	5%
EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES	() SIM (X) NÃO		



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Vista da Rua N. S. das Graças compostas de edificações
residenciais(foto 28)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013



Pará de Minas-Igreja N. S. das Graças
Vista da Rua Vigário Paulino com residências, comércio local
e centro pastoral Padre Libério.
Detalhe de ferrugem no gradil (foto 29)
Imagem: Isabel Garcia-01/11/2013

2.4.1 Usos

A edificação, construída entre 1947 e 1958, é de grande importância para o município de Pará de Minas/MG. Tombada em 2003, abriga a função eclesíastica para a qual foi construída, sendo que os principais danos se dão em decorrência das intempéries. O uso regular do edifício não gera grandes avarias.



Coordenadas Geográficas da Igreja Nossa Senhora da Graças.

2.4.2 Conclusão

BEM CULTURAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
IGREJA NOSSA SENHORA DA GRAÇAS	98,7%	1,2%	0,1%

Data: 07 / 11 / 2013

Responsável: Isabel Christina Garcia Neto

Registro Profissional: A8995-8

Isabel Christina Garcia Neto

- Arquiteta -



3. CD ROM COM FOTOGRAFIAS



4. FICHA TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG

Prefeito: Antônio Júlio de Faria

Setor Responsável: Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional

Responsável: Luciano Almeida Melo Pereira

Praça Torquato de Almeida, 26-Centro - Pará de Minas/MG-CEP: 35.660.041- Tel. (37) 3231-7780

e-mail: cultura@parademinas.mg.gov.br

Execução

Levantamento (Novembro/Dezembro de 2013): Isabel Christina Garcia Neto, Paulo César Machado Resende, Marcela Vieira Matos, Karina Lopes Flores Sousa, Rangele Lúcia de Faria, Daniele de Oliveira Barbosa.

Elaboração (Novembro/Dezembro de 2013): Rangele Lúcia de Faria, Daniele de Oliveira Barbosa, Isabel Christina Garcia Neto, Marcela Vieira Matos, Karina Lopes Flores Sousa, Ágatha Christie dos Santos Gonzaga, Daniele Almeida Lopes.

Revisão (Dezembro de 2013): Rangele Lúcia de Faria, Daniele de Oliveira Barbosa, Marcela Vieira Matos, Karina Lopes Flores Sousa, Ágatha Christie dos Santos Gonzaga.

Isabel Christina Garcia Neto
- Arquiteta e Urbanista -

Karina Lopes Flores Sousa
- Arquiteta e Urbanista -

Daniele de Oliveira Barbosa
- Arquiteta e Urbanista -



Rangele Lúcia de Faria

- Estagiária de Arquitetura e Urbanismo -

Marcela Vieira Matos

- Estagiária de Arquitetura e Urbanismo -

Daniele Almeida Lopes

- Estagiária de Arquitetura e Urbanismo -

Ágatha Christie dos Santos Gonzaga

- Estagiária de Engenharia Civil -

Luciano Almeida Melo Pereira

- Secretário Municipal de Cultura -



5. RRT DOS LAUDOS DE TODOS OS BENS CULTURAIS



6. BOLETO PAGO DAS RRT

