2.4 Edificação à Praça Torquato de Almeida, nº 177. Antiga Estação Ferroviária

NOME DO BEM CULTURAL: Edificação à Praça Torquato de Almeida, nº 177. Antiga Estação Ferroviária.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Isabel Christina Garcia Neto CAU: A8995-8 BEM TOMBADO EM: 04 de Janeiro de 2010 pelo Decreto Municipal nº 5.946

DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM: 2010/Exercício 2011

ENDEREÇO: Praça Torquato de Almeida nº 177, Bairro Centro. Sede. Pará de Minas - MG DATA: 19 de novembro de 2013.

HÁ OBRA DE RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO?

(X)SIM ()NÃO

HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA?

()SIM (X)NÃO

EM CASO POSITIVO: ()LEI FEDERAL ()LEI ESTADUAL ()OUTRA



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Fachada Principal (foto 01) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
ESTRUTURA	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
TIJOLOS AUTOPORTANTE	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Vista da fachada direita(foto 02) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Vista da fachada de fundos (foto 03) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013

COBERTURA	ES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
CODERTURA	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO	
ESTRUTURA DO TELHADO	90%	100/		
(MADEIRA)	90%	10%	-	
TELHADO (TELHA FRANCESA)	80%	20%	-	
CALHAS / RUFOS / CONDUTORES	100%	-	-	
DANOS VERIFICADOS	Verificadas algumas telhas quebradas ou soltas e alguns pontos de infiltração de água pluvial. Parte devido às intempéries e parte devido à reforma que está em andamento.			



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Vista interna da cobertura (foto 04) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Vista externa da cobertura (foto 05) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013





Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Vista interna da cobertura da varanda (foto 06) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013

ALVENARIAS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
TIJOLO	100%	-	-
ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS (relevo em estuque)	90%	10%	-
DANOS VERIFICADOS	Verificadas trincas nos elementos artísticos aplicados.		



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Alvenaria em bom estado (foto 07) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



	E	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
REVESTIMENTO	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO		
REBOCO	30%	20%	50%		
PINTURA INTERNA E EXTERNA	-	20%	80%		
CERÂMICA	50%	50%	-		
REVESTIMENTO ACÚSTICO	100%	-	-		
DANOS VERIFICADOS	retirada e o reve pintura, trincas	Devido à reforma o reboco e a pintura interna foi quase toda retirada e o revestimento externo apresenta descolamento da pintura, trincas e reboco solto. Parte do revestimento cerâmico está sendo trocada.			



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Parede interna sem reboco e pintura (foto 08) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Revestimento externo (foto 09) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Detalhe da trinca (foto 10) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Vista do revestimento acústico (foto 11) Imagem: Isabel Garcia-13/11/201 3



VÃOS E VEDAÇÕES	ES	TADO DE CO	NSERVAÇÃO	
,	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO	
PORTAS	-	50%	50%	
JANELAS	-	50%	50%	
ENQUADRAMENTOS (massa)	-	50%	50%	
GRADIL METÁLICO (protegendo a vedação em vidro)	-	50%	50%	
DANOS VERIFICADOS	Portas com perda de material. Devido à intervenção, várias portas e janelas foram retiradas algumas e estão sendo reformadas. Observado, no enquadramento, perda de material. E, no gradil metálico, oxidação e descolamento de pintura.			



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Porta sendo reformada (foto 12) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Porta principalmente (foto 13) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Porta da varanda (foto 14) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Porta retirada (foto 15) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013





Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Porta em reforma (foto 16) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Janelas já lixadas (foto 17) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Detalhe da perda de material na porta (foto 18) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013

PISOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
	вом	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO	
PEDRA (ardósia)	-	30%	70%	
CIMENTADO CERÂMICO	-	50%	50%	
	O piso cimentado da varanda está sendo trocado por piso cerâmico. O piso em ardósia está sofrendo graves intervenções. O mesanino em tábua corrida foi retirado, bem como o piso taco.			





Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Piso interno em ardósia (foto 19) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Piso cerâmico na varanda (foto 20) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013

FORROS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
	BOM REGULAR		RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO	
PLACAS ACÚSTICAS (sala de exibição)	100%	-	-	
DANOS VERIFICADOS	Á exceção das placas acústicas da sala de exibição, todos os outros forros foram retirados.			

ELEMENTOS INTEGRADOS	ES	TADO DE CO	NSERVAÇÃO	
EXTERNOS	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO	
MÃO-FRANCESA METÁLICA	-	80%	20%	
COBERTURAS DOS ACESSOS (telhas francesas)	-	50%	50%	
	Mão francesa com grande perda de material, descolamento de pintura e oxidação. Coberturas dos acessos com perdas e telhas quebradas.			



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Mão francesa (foto 21) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Mão francesa com perda do detalhe aplicado (foto 22) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



AGENCIAMENTO EXTERNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO	
ACESSO (escada e rampa)	-	30%	70%	
GUARDA-CORPO	-	50%	50%	
PISO CIMENTADO	-	50%	50%	
DANOS VERIFICADOS	Escada e rampa passando por reforma. O piso cimentado com perda de material e trincas. O guarda-corpo metálico foi retirado e está sendo substituído por muretas de alvenaria.			



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Detalhe da intervenção do guarda-corpo (foto 23) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Detalhe do passeio e guarda-corpo (foto 24) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013

INSTALAÇÕES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM REGULAR		RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	50%	50%
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	50%	50%
DANOS VERIFICADOS	As instalações a	ninda estão sendo	o reformadas.

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
SEGURANÇA	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (X) SIM () NÃO	-	100%	-
SISTEMA DE SEGURANÇA (X) SIM () NÃO	-	100%	-



ANÁLISE DO ENTORNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO	
BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO ENTORNO	90%	10%	-	
EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES	() SIM	(X)NÃC		



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Entorno – CENSU (Foto 25) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Entorno-Praça Torquato de Almeida (foto 26) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Entorno –Camelódromo (Foto 27) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



Pará de Minas-Antiga Estação Ferroviária Entorno-Fábrica de Tecido Santanense (foto 28) Imagem: Isabel Garcia-13/11/2013



2.4.1 Descrição das intervenções

O bem imóvel analisado está todo ele sendo reformado desde o telhado, passando pelo revestimento das alvenarias, portas e janelas, até o piso interno e externo, bem como suas instalações. O projeto de intervenção foi aprovado pelo conselho do patrimônio cultural.

2.4.2 Usos

O edificio construído originalmente para abrigar a Estação Ferroviária de Pará de Minas/MG, passou a ser usado como um Café e um Cinema, servindo de atrativo para visitantes e moradores, até antes da sua reforma. O uso da edificação além de aproximar o bem da população, proporciona sua manutenção constante, contribuindo para a sua preservação.

Após a reforma retornará ao seu uso de Café e Cinema.



Coordenadas Geográficas Antiga Estação Ferroviária.

2.4.3 Anexos com Ata de aprovação do Conselho Municipal de Cultura e Projeto Arquitetônico da intervenção.

Ata da reunios extraordinária do Conselho
De li beretivo Municipal do Património Cultural
de Para de Minos/MB, sos quinze dias do més
de Para de Minos/MB. Aos quinze dias do més de maio de dois mil e treze, os sete horos, em
primeira convocação, reuniu-se extraordinaria
mente o Consellio Deliberativo Municipal do
Potrimonio Cultural de Pora de Minos, na Casa
de lultura Juscelino Kubitschet de Oliveira
situado na proco torqueto de Almeido, ne 26
nesta eidade, conforme convocaças previa.
A reunios contou com a presenca da orqui
teta Korina Lopes Flores de Sousa, representando
a organiteta Izabel Christina Coreis Neto da
Secretaria Municipal de Planepamento; de Ro
drigo Compos Alves, responsavel pela captação de
recursos da Seenetaria dunicipal do Cultura
e Comunicação Institucional; de Josiane Vola
dores Seerétaire Executive de Secretaria Muni
cipal de Cultura e Comunicação Institucional;
de arquiteto Wellington Soares de Foriz, de or
quiteta Clonicia Mesquita. Aberta o seunios, for
lida a ota da remisios enterior pora aprovação
e ossinaturos. Foi sustaticada a ausência do
e ossinaturos. Foi sustrificada a ausência do Conselheiro Rodrigo Varela Franco A orquiteta





ERIKA SOURES



2.4.3 Conclusão

	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
BEM CULTURAL	ВОМ	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	34,44%	36,29%	29,25%

Data: <u>14 / 11 / 2013</u>

Responsável: <u>Isabel Christina Garcia Neto</u>

Registro Profissional: A8995-8

Isabel Christina Garcia Neto

- Arquiteta -