

2.2 Edificação à Praça Afonso Pena nº15. Fórum Desembargador Pedro Nestor.

NOME DO BEM CULTURAL: Edificação à Praça Afonso Pena nº15. Fórum Desembargador Pedro Nestor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Isabel Christina Garcia Neto CAU: A8995-8

BEM TOMBADO EM: 13 de abril de 1998 pelo Decreto Municipal nº 2.768.

DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM: 2000 / Exercício 2001.

ENDEREÇO: Praça Afonso Pena nº 15. Bairro Centro. Sede. Pará de Minas/MG.

DATA: 12 de novembro de 2013.

HÁ OBRA DE RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO?

() SIM (x) NÃO

HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA?

() SIM (x) NÃO

EM CASO POSITIVO: () LEI FEDERAL () LEI ESTADUAL () OUTRA



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor

Fachada frontal (foto 01)

Imagem: Isabel Garcia-12/11/2013

ESTRUTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
CONCRETO ARMADO (pilares e vigas)	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Detalhe da fachada frontal (foto 02)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Fachada lateral direita (foto 03)
Imagem: Isabel Garcia-12/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Fachada lateral esquerda (foto 04)
Imagem: Isabel Garcia-12/11/2013



COBERTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
MARQUISE (Concreto)	100%	-	-
CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	100%	-	-
COROAMENTO (platibanda)	100%	-	-
ESTRUTURA (madeira)	100%	-	-
TELHADO (telhas cerâmicas tipo capa e bica)	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor

Detalhe das marquises (foto 05)

Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013

ALVENARIAS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
TIJOLOS	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor

Alvenaria e portão (foto 06)

Imagem: Isabel Garcia-12/11/2013

REVESTIMENTO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
PINTURA EXTERNA (à base de água)	95%	5%	-
PINTURA INTERNA (à base de água)	100%	-	-
REBOCO	95%	5%	-
PEDRA EXTERNA	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Verificadas manchas devido às intempéries na pintura externa e pequenas fissuras no reboco.		



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Pintura interna (foto 07)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Pintura externa (foto 08)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Revestimento externo em pedra (foto 09)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013

VÃOS E VEDAÇÕES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
ENQUADRAMENTOS (massa)	95%	-	5%
JANELAS (Madeira e vidro)	80%	20%	-
JANELAS E GRADES METÁLICAS	100%	-	-
PORTÃO METÁLICO	80%	20%	-
PORTAS INTERNAS (Madeira e vidro)	90%	10%	-
DANOS VERIFICADOS	Verificado, em alguns pontos, desprendimento do material no enquadramento. Ressecamento e descolamento da camada pictórica nas janelas de madeira. No portão metálico observados pontos de corrosão pela ferrugem.		



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Enquadramento-perda de material (foto 10)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Janela de madeira e vidro (foto 11)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Porta interna (foto 12)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Porta externa -madeira e vidro (foto 13)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013




Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Portão metálico (foto 14)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Janela e grade metálica (foto 15)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013


PISOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
MÁRMORE (escada central)	85%	15%	-
CERÂMICA (áreas molhadas)	100%	-	-
GRANITINA (hall)	90%	10%	-
TACOS DE MADEIRA (salas e circulação)	70%	15%	15%
DANOS VERIFICADOS	Verificado na escada central desgaste superficial da pedra e fissuras. Os tacos de madeira apresentam desgastes superficiais, arranhões e, em alguns pontos, partes faltando. No piso de granitina observadas partes faltando e pequenas fissuras.		



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Escada central (foto 16)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Detalhe das fissuras (foto 17)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Piso em madeira (foto 18)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Detalhe da perda do material (foto 19)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Perda de material na granitina (foto 20)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013




Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Detalhe revestimento cerâmico (foto 21)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013

FORROS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
GESSO / PINTURA	100%	-	-
LAJE / PINTURA	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		





Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Forro em gesso (foto 22)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Laje (foto 23)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013

ELEMENTOS INTEGRADOS EXTERNOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
ESCADA (granito)	95%	5%	-
RAMPA	95%	5%	-
GUARDA-CORPO METÁLICO	90%	10%	-
ESCADA (concreto)	95%	5%	-
TOLDO	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	As escadas apresentam, no piso, desgaste suuperficial devido ao uso. Observadas na rampa e na escada dos fundos manchas escuras de umidade devido às intempéries. No guarda-corpo da rampa verificados alguns pontos de oxidação.		



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Escada principal (foto 24)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Rampa na lateral direita (foto 25)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Escada nos fundos da lateral direita (foto 26)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Toldo em policarbonato (foto 27)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013

AGENCIAMENTO EXTERNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
PORTÃO METÁLICO	90%	10%	-
MUROS LATERAIS	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Verificado nos portões metálicos alguns pontos de oxidação.		



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Muro na divisa esquerda (foto 28)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Muro na divisa direita (foto 29)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



INSTALAÇÕES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100%	-	-
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100%	-	-
DANOS VERIFICADOS	Nenhum dano aparente verificado.		

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (X) SIM () NÃO	100%	-	-
SISTEMA DE SEGURANÇA (X) SIM () NÃO	100%	-	-

ANÁLISE DO ENTORNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO ENTORNO	95%	5%	-
EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES	() SIM	(X) NÃO	



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Praça Afonso Pena (foto 30)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor
Final da Rua São José (foto 31)
Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013



Pará de Minas - Fórum Desembargador Pedro Nestor

Início da Manoel Batista (foto 32)

Imagem: Isabel Garcia-11/11/2013

2.2.1 Usos

A edificação foi construída em 1935 para abrigar o Fórum de Pará de Minas, durante o governo de Benedito Valadares Ribeiro e mantém até os dias atuais esta função. Hoje é nomeada Fórum Desembargador Pedro Nestor.



Coordenadas Geográficas Fórum Desembargador Pedro Nestor.



2.2.2 Conclusão

BEM CULTURAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM	REGULAR	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO
FÓRUM DESEMBARGADOR PEDRO NESTOR	95,2%	3,8%	1%

Data: 12 / 11 / 2013

Responsável: Isabel Christina Garcia Neto

Registro Profissional: A8995-8

Isabel Christina Garcia Neto

– Arquiteta-

