4.9. Avaliação do Estado de Conservação do Bem Imóvel Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria – SICA

MUNICÍPIO:			DISTRITO:					
	Pará de Minas		Sede					
NOME DO BEM TOME	BADO¹:							_
	Escola Municipal de Artes e C	Ofícios Raimundo N	logueira de Fa	ria - SICA	4			
ENDEREÇO DO BEM C	CULTURAL:							_
	Rua Dr	. Higino, SN, Várze	a					
№ DECRETO / ANO: 2.756/1998	Nº INSCRIÇÃO LIVRO DO TOMBO 08/2000) / ANO:	PROCESSO ACEITO NO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL A PARTIR DO EXERCÍCIO: 2000					
NOME E ASSINATURA	DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:		FORMAÇÃO PROFISSIONAL: CAU:		CAU: ²	2		
ŀ	Karina Morato Campos Moreira		Arquiteta e Urbanista A38403		A38403-8			
	PREFEITURA RESPONSÁVEL PELA IN	MPLEMENTAÇÃO D	A POLITICA	DATA R	EALIZAÇ	ÃO LAUDO:		
DE PATRIMÔNIO CUL	TURAL:				05,	/11/2021		
	Andreia Xavier Paulino de Oliv	veira						
HÁ OBRA DE RESTAUF	RAÇÃO EM ANDAMENTO ³ ?	<u> </u>	SIM	não		>	X	
HÁ PROJETO APROVA	DO POR LEI DE INCENTIVO À CULTI	URA?	SIM			NÃO	>	X
EM CASO POSITIVO:	LEI FEDERAL	L	EI ESTADUAL OUT		OUTRA			



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Fachada Frontal. (foto 01) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



¹ Usar a nomenclatura utilizada na Inscrição do Livro do Tombo ou no Decreto de Tombamento.

² Informar o nº do RG ou do registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

³Marcar com "X"



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Fachada lateral direita.
(foto 02)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Fachada lateral esquerda.

(foto 03)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Fachada posterior
(foto 04)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

1.ESTRUTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO⁴			
1.ESTROTORA	ВОМ	REGULAR	PRECÁRIO	
ESTRUTURA AUTÔNOMA DE MADEIRA	40%	40%	30%	
OUTROS (ALVENARIA AUTOPORTANTE)	50%	30%	20%	

DANOS VERIFICADOS⁵: A estrutura de madeira que apresentava áreas sob ataque de insetos xilófagos foram tratadas com inseticidas. Em relação as rachaduras na alvenaria, foi feita vistoria pela Defesa Civil e segundo laudo aparentemente não interferem na estrutura do bem tombado.



⁴ Em cada campo, indicar o percentual do bem cultural objeto da avaliação que esteja em estado de conservação bom, regular ou precário. A soma dos percentuais deverá ser de 100%.

⁵Descrever a deterioração (apodrecimento dos pés de esteio, ferragem, vandalismo, ataque de cupins etc.).



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Madeiramento visto do porão.
(foto 05)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Madeiramento visto do porão. (foto 06) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Alvenaria externa da fachada frontal.

(foto 07)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Alvenaria externa da fachada posterior.
(foto 08)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
2. COBERTURA	ВОМ	REGULAR	PRECÁRIO
ESTRUTURA DO TELHADO (INFORMAR: MADEIRA)	90%	10%	-
MANTO DE COBERTURA (INFORMAR: CAPA E BICA E TELHA FRANCESA)	80%	20%	-
CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	90%	10%	-
OUTROS (BEIRAL)	100%	-	-

DANOS VERIFICADOS⁶: Em geral, os elementos da cobertura estão em bom estado de conservação, exibindo poucos danos. As telhas cerâmicas exibem manchas de unidades e acúmulo de sujidades e os condutores de águas pluviais não foram instalados da melhor maneira o que pode prejudicar sua funcionalidade.

6Descrever a deterioração (infiltração de águas pluviais, ataque de cupins, oxidação, telhas quebradas ou soltas, fixação, entupimento, inexistência ou falhas na soldagem de calhas etc.).





Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Beiral com tela instalada para impedir entrada de animais.
(foto 09)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Madeiramento do telhado da oficina. (foto 10) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Coletor de águas pluviais.
(foto 11)
Imagem:Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Vista do manto de cobertura em telhas francesas.

(foto 12)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

2 ALVENADIAS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
3. ALVENARIAS	ВОМ	REGULAR	PRECÁRIO	
PAU-A-PIQUE	80%	15%	5%	

DANOS VERIFICADOS⁷: O pau a pique da edificação se encontra, em geral, bem conservado, nota-se rachaduras em alguns pontos do bem. Na fachada posterior do bem tem infiltrações por capilaridade e águas pluviais o que compromete a alvenaria e pintura, gerando uma camada de mofo.



⁷Descrever a deterioração (infiltração por capilaridade ou águas pluviais, trincas, fissuras etc.).



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Alvenaria externa, fachada posterior, com limo na base.
(foto 13)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Plano detalhe da alvenaria interna do pavimento térreo.
(foto 14)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Alvenaria interna do pavimento térreo.
(foto 15)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Detalhe que revela a alvenaria de pau a pique.
(foto 16)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

4. REVESTIMENTO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
4. REVESTIMENTO	ВОМ	REGULAR	PRECÁRIO	
REBOCO	90%	5%	5%	
PINTURA	85%	10%	5%	
CERÂMICA	70%	30%	-	

DANOS VERIFICADOS⁸: O reboco e pintura apresenta desgaste principalmente na fachada posterior da edificação. O desgaste das cerâmicas decorrem da ação do tempo e do uso.

8Descrever a deterioração (reboco solto, descolamento da pintura, pintura gasta, vandalismo, infiltração, desprendimento de cerâmica ou pedra etc.).





Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA

Reboco e pintura a base de água nas alvenarias e pintura a óleo nas madeiras de portas, janelas e guarda-corpo. (foto 17)

Imagem:Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Pintura da fachada frontal. (foto 18) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Manchas de sujidades e limo na pintura da fachada posterior. (foto 19) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

Pará de Minas

Fecola Municipal de Artes e Ofícios Paimundo Nogueira de

Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Revestimento cerâmico comum aos banheiros. (foto 20) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

5. VÃOS E VEDAÇÕES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
	ВОМ	REGULAR	PRECÁRIO	
PORTAS	90%	10%	-	
JANELAS	95%	05%	-	
ENQUADRAMENTOS (INFORMAR: MADEIRA E MASSA)	80%	15%	05%	
ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS	95%	05%	-	



DANOS VERIFICADOS⁹: As portas, janelas e elementos artísticos em madeira exibem algum ressecamento, fissura, mas a camada pictórica apresenta bom estado de conservação na maioria desses elementos. Os enquadramentos em madeira estão em bom estado de conservação.



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Porta de acesso principal a escola e ao mercadinho e artes a

direita. (foto 21) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Portas de madeira de uma folha comuns às salas do bem.

(foto 22) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Porta de madeira de duas folhas de acesso direto às oficinas. (foto 23)

Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Porta em madeira estilo saloon entre o hall dos banheiros e a
cozinha.
(foto 24)

Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

⁹Descrever a deterioração (trincas no enquadramento, apodrecimento das esquadrias de madeira, ataque de cupins, desarticulação das peças, vidros quebrados, partes faltando, ferrugem etc.).





Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Portão de grade metálica que divide as duas oficinas.
(foto 25)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Janelas guilhotina em madeira e vidro localizadas no porão.
(foto 26)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Vista da fachada posterior das janelas guilhotina das oficinas. (foto 27) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Vista interna das janelas guilhotina em madeira e vidro localizadas no porão. (foto 28) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

6. PISOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM REGULAR PRE		PRECÁRIO
CIMENTADO	80%	20%	-
MADEIRA	40%	30%	30%
CERÂMICA	80%	20%	-
OUTROS (LADRILHO HIDRÁULICO)	65%	35%	-



DANOS VERIFICADOS¹⁰: O piso cimentado do porão que exibia superfície desgastada, será reformado. Após aprovação pelo conselho de Patrimônio, serão assentadas placas cimentícias. Também foi aprovado pelo Conselho a modificação na entrada da Escola, adequando o imóvel as normas de acessibilidade. No térreo, o assoalho em madeira exibe desgaste, perda de material e remendos. No térreo os ladrilhos hidráulicos se verificam desgastes e manchas escuras em sua superfície. No deck, os tijolos apresentam manchas de umidade e limo.



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Piso cimentado da calçada e escada na fachada frontal. (foto 29) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Assoalho de madeira acima do porão com remendos nas
frestas.
(foto 30)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Piso assoalho de madeira original do bem.
(foto 31)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Intervenção paleativa nas frestas do assoalho de madeira.

(foto 32)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

10Descrever a deterioração (Para madeira: partes faltando, desnivelamento, desgaste, apodrecimento da madeira, ataque de cupins, assentamento, barroteamento, uso inadequado, tratamento da madeira etc. Para ladrilho hidráulico, cerâmica e pedra: assentamento, tratamento, uso inadequado, trincas, soleiras e rodapés etc.)





Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Ladrilho hidráulico no hall dos banheiros. (foto 33) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Piso cerâmico comum aos banheiros do bem.
(foto 34)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Piso em tijolo de barro na varanda da fachada posterior.
(foto 35)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Pisos da escada de acesso ás oficinas em madeira.
(foto 36)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas



Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Piso cimentado das oficinas no porão do edifício. (foto 37) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

7. FORROS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	вом	REGULAR	PRECÁRIO
ESTEIRA	40%	50%	10%
MADEIRA	40%	50%	10%

DANOS VERIFICADOS¹¹: As esteiras apresentam alguns pontos com leve deslocamento de seu trançado algum abaulamento. O forro de madeira se encontra com pontos de apodrecimento causados por infiltração.



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Forro de madeira apresentando pontos de apodrecimento do

material.

(foto 38) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Forro em esteira trançada com certo abaulamento.
(foto 39)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de

¹¹ Descrever a deterioração (infiltrações, ataque de cupins, "desprendimento", partes faltantes, trincas, estrutura, assentamento, roda teto, cimalha, guarda-pó etc.)



Faria - SICA Forro em esteira trançada danificado por infiltração. (foto 40) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021 Faria - SICA
Forro de madeira de uma das salas de exposição.
(foto 41)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
8. ELEMENTOS INTEGRADOS EXTERNOS	ВОМ	REGULAR	PRECÁRIO	
VARANDA/DECK	90%	10%	-	
ESCADA	95%	05%	-	
JARDIM	75%	25%	-	

DANOS VERIFICADOS¹²: A cobertura da varanda apresentam manchas de umidade e o piso manchas de limo. A escada apresenta algumas trincas em seu piso. O jardim apresenta sua conformação desgastada.



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Varanda na fachada frontal em estrutura de madeira e cobertura em telhas cerâmicas.. (foto 42)

Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Escada de acesso à varanda e ao quintal.

(foto 43)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de

12Descrever a deterioração (falta e desarticulação das peças, incluir os acréscimos/analisar o elemento).



Faria - SICA A escadaria do acesso principal. (foto 44) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021 Faria - SICA
Jardins no largo em frente ao bem.
(foto 45)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

9. AGENCIAMENTO EXTERNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
9. AGENCIAMENTO EXTERNO	ВОМ	REGULAR	PRECÁRIO	
GRADIL	95%	5%	-	
QUINTAL	95%	5%	-	
PASSEIO	75%	25%	-	
OUTROS (RIBEIRÃO DA PACIÊNCIA)	-	75%	25%	

DANOS VERIFICADOS¹³: Os passeios exibem algumas trincas, e não oferecem acessibilidade, porém o projeto de reforma já está aprovado pelo Conselho de Patrimônio aguardando para ser executado. O Ribeirão Paciência que faz divisa com a lateral esquerda e dos fundos do terreno do bem, após chuvas intensas não apresentou modificações nas estruturas do bem tombado.



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Vista para o quintal, com mesas e bancos e forno a lenha.
(foto 46)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Vista do quintal para os fundos do bem. (foto 47) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



¹³ Descrever a deterioração (falta e desarticulação das peças, incluir os acréscimos/analisar o agenciamento).



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Telas e mourões dividem o terreno do bem tombado com o
IEF.
(foto 48)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Ribeirão Paciência nos limites do bem. (foto 49) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Calçada na fachada frontal do bem. (foto 50) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

10 INSTALAÇÕES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
10. INSTALAÇÕES	вом	REGULAR	PRECÁRIO	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	30%	35%	35%	
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	70%	20%	10%	

DANOS VERIFICADOS¹⁴: A instalação elétrica que estava com a fiação exposta, foi trocada evitando pontos de curto circuíto e sobrecarga pelo funcionamento do maquinário pesado, como o forno elétrico das cerâmicas e a marcenaria. Na parte hidráulica, que necessitava de algumas manutenções para funcionalidade da edificação, estas já foram sanadas.

14Descrever a deterioração (fiação em mau estado, sobrecarga na rede, vazamentos, etc.).





Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Instalações elétricas reformadas . (foto 51) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Instalações elétricas da oficina refromadas.
(foto 52)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Iluminação de uma das salas do bem. (foto 53) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Instalações hidráulicas dos banheiros do bem.
(foto 54)
Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

11. EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
		REGULAR	PRECÁRIO		
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO ¹⁵ SIM NÃO	-	-	-		
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ¹⁶ SIM NÃO	-	-	-		
INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA/ ALARME ¹⁷					

15 Informar se há sistema de prevenção contra incêndio	(Descrever se há extintores vencidos, falta de extintores etc.).
--	--



¹⁶ Informar se há sistema de proteção contra descargas atmosféricas

¹⁷ Informar se há sistema de segurança com alarme (Descrever se o sistema encontra-se em funcionamento).

			r	
SIM	NÃO	100%	-	-



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Sensor de segurança. (foto 55) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA Extintor de incêndio instalado na oficina. (foto 56) Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021

12. ANÁLISE DO ENTORNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
12. ANALISE DO ENTORNO	вом	REGULAR	PRECÁRIO		
BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO ENTORNO	100%	-	-		
EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES: SIM NÃO					
DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES ¹⁸ :: Não se aplica.					



Pará de Minas Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA

Rua Dr. Higino, sentido Centro. As grades são as divisas do Colégio Berlaar e as árvores na área do IEF. (foto 57)

Imagem: Júllia Gomes – 05/11/2021



Pará de Minas
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de
Faria - SICA
Rua Divinópolis, sentido bairro Vila Raquel. À direita Berlaar e
esquerda margens do Ribeirão da Paciência.
(foto 58)
Imagem: Júllia Gomes — 05/11/2021

18 Descrever se há elementos obstruindo a visibilidade do imóvel tombado (engenhos de publicidade, outros imóveis etc.)



13. USO DO IMÓVEL

DESCREVER: O bem foi edificado originalmente como sede de fazenda, passou por diversos usos como sede do IEF e da Secretaria de Estado de Agronegócio. Desde 1986 o bem abriga a Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria — SICA oferece cursos de Arte Ceramista (bem registrado), pintura em tela, pintura em vidro, artes integradas, marcenaria, tapetes arraiolo, desenho manual, entre outros, para crianças, jovens e adultos. O uso da edificação é intenso, uma vez que além dos cerca de 500 alunos semestrais, a Escola de Artes ainda oferece minicursos e oficinas esporádicas e recebe exposições de artes e artesanato de alunos e artistas da cidade. Durante parte desse ano, as aulas presenciais foram suspensas devido a pandemia, a utilização foi limitada apenas aos funcionários.

14. CONCLUSÃO 19				
BEM CULTURAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
BEINI COLTORAL	вом	REGULAR	PRECÁRIO	DESCARACTERIZADO
	(%)	(%)	(%)	(X)
Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria - SICA	70%	23%	7%	

Caso o Bem seja considerado Descaracterizado de forma irreversível, deverá ser assinalado um "X" na coluna correspondente e os demais Estados de Conservação não deverão ser preenchidos.

COMENTÁRIOS: O bem é um dos últimos remanescentes da arquitetura colonial pará-minense. Estima-se que bem possua mais de trezentos anos. Mais uma vez, sua estrutura permanece como o elemento com maior urgência para uma intervenção, uma vez que a deterioração do mesmo é o principal agente causador de problemas na alvenaria, nos pisos e nos forros do bem. Outros problemas vistos como as manchas nos pisos e umidades são ocasionadas pela proximidade com o ribeirão. As camadas pictóricas foram renovadas na maior parte do bem, removendo a tinta óleo e recebendo tinta latex, dando-lhe melhor aspecto. O assoalho de madeira assim como sua estrutura e forro é o que mais preocupa no Bem pois necessita de intervenção para salvaguarda do patrimônio. Outro ponto de extrema urgência é a parte de instalações elétricas, pois a mesma tem colocado o bem em risco. O município está tomado as devidas providências quanto a conservação do bem com projetos e pequenas intervenções e embora não tenha tido nenhuma piora em questões estruturais é feito o constante monitoramento de sua estrutura. Em geral, o bem se encontra em bom estado de conservação por parte do município, dentro de manutenções que podem ser feitas, porém pelos anos o imóvel tem seu desgaste natural e necessita urgente de restauro para sua conservação, pois a importância desses danos pode, em breve, deteriorar de forma significativa esse bem. Segue em anexo laudo de vistoria da defesa civil, conforme pedido na ficha de análise 2020.



¹⁹ Apontar o percentual geral de estado de conservação do bem cultural objeto da avaliação indicando o maior percentual na coluna que define o estado geral de conservação do bem.



LAUDOS TÉCNICOS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MATERIAIS PROTEGIDOS NA ESFERA MUNICIPAL ação 2021: exercício 2023 315: 451

Observação: Em cada campo, indicar o percentual (%) da avaliação do imóvel tombado, considerando-se o <u>ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO</u> como BOM, REGULAR, PRECÁRIO ou DESCARACTERIZADO. A soma dos percentuais deverá ser de 100%.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: <u>BOM</u>: o bem se encontra íntegro. Os danos encontrados não comprometem suas qualidades físicas ou estéticas, nem tampouco sua integridade física. O bem pode, no entanto, necessitar de reparos de manutenção e limpeza. <u>REGULAR</u>: o bem apresenta problemas que não comprometem sua integridade, mas que degradam suas qualidades físicas e/ou estéticas que podem levar à perda de suas características, necessitando de recuperação. Bens que sofreram descaracterizações reversíveis serão classificados em estado regular. <u>PRECÁRIO</u>: o bem apresenta problemas que comprometem sua integridade. São necessárias obras de contenção, estabilização e/ou restauração. <u>DESCARACTERIZADO</u>: Preencher esta coluna somente quando o bem sofreu descaracterização irreversível a partir do ano de 2013.


FOTOGRAFIAS: No mínimo, 20 fotos coloridas, datadas, com indicação de autoria e legendadas. O laudo deverá conter fotos da vista geral do imóvel e de seu entorno, fotos das fachadas, do interior e fotos que exemplifiquem cada aspecto analisado no laudo.



Ata do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas 176 made polar prosenter. as Compos e Jointos Tuago Campo e Santo da 135 ramão ordinária do Compolho Idibarativo llunical do Digitalizado com CamScanner



Ata do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas



Digitalizado com CamScanner



Ata do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas 177 quadre de haggital, reinondo a produpolos com of presidente de comoso loger em gliero para os departamento de tai, a que la ocito por todos conselhisos. Hespe to do pinte lunical de lettura, Planco Antonio Dellino, terretario existente no local: servico. I brolo continuidade a More linto parsone a palmora pra birin some, ocus me et et ment assure no con ipe atomo. Karino questignade pelas conselheisas parque não aptar pela pero reini ento que erre absorcer molter o barulo de Monto se promuncion disendo que soro Digitalizado com CamScanner



Ata do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas Digitalizado com CamScanner



Ata do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas 178 pelos presentes. julto de dois mil e reinte e Digitalizado com CamScanner





RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 054/2020

REQUERENTE: Escola Municipal de Artes e Ofícios Sica

1- LOCAL DA VISTORIA:

Endereço: Rua Dr. Higino, s/n, Centro, Pará de Minas - MG.

Data da vistoria: 25/11/2020.

2- CARACTERÍSTICAS DO OBJETO:

Objeto vistoriado: Trata-se de uma residência tombada pelo patrimônio onde sedia a Escola Municipal de Artes e Oficios Sica. A residência é composta por quartos, salas, banheiro e cozinha e um subsolo. Localizada na Rua Dr. Higino, s/n, Bairro Centro, Pará de Minas – MG, inserida no perímetro urbano do município.

3- DESCRIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES:

Em visita técnica realizada in loco, pudemos observar que a residência em questão é uma construção tombada pelo patrimônio histórico do município pelo decreto nº 2.768 de 13 de abril de 1998, é uma construção do século XVIII feita de pau-a-pique, adentrando a residência vimos que constão algumas trincas em algumas paredes que podem ter origem pelo grande trafego de carros e veículos pesados que passam na avenida em frente, algumas dessas patologias podem ter sido ocasionadas também por movimentação do solo e por infiltrações do telhado. Segue anexo relatório fotográfico para visualização das descrições.

4- CONCLUSÃO DA VISTORIA:

Diante do que foi visto e nos relatado na vistoria, vimos que alguma alegação sobre a construção não condiz com a realidade, a residência em questão encontra-se habitável sem nenhum risco de queda parcial ou total, algumas patologias apresentadas podem ser oriundas do processo construtivo dos séculos passados, que não usavam fundações profundas ou algum tipo de estrutura de concreto armado. O forro do teto em palha em alguns locais precisa ser restaurado, mas não oferece risco de queda imediata. Foi avistada uma rachadura em um dos cômodos que foi causada pela infiltração do telhado que já foi reparado. Dentro do exposto concluo que a edificação em questão, precisa de alguns reparos que já foram orientados no ato da vistoria para que seja conservado sua estrutura, mais não apresenta risco algum de queda até a presente data.







Pará de Minas, 25 de Novembro de 2020.

ARTHUR ANTÔNIO BARBOSA REZENDE ENGENHEIRO CIVIL/ COORDENADORIA MUNICIPAL DEF. CIVIL

ANEXO FOTOGRÁFICO:

















































